



Esclarecimento

Falha de Abastecimento na Região de Setúbal

Na sequência da realização de trabalhos de renovação da Subestação de Setúbal registou-se hoje, às 9h15, uma quebra de energia que originou falhas no abastecimento de energia eléctrica exclusivamente na zona urbana do concelho de Setúbal e de Palmela .

O abastecimento foi repostos as 10h30.

Informações adicionais: Nuno Maia:: Mariana Romão

LPM Comunicação

Tel. 21 850 81 10 :: 96 202 59 26 :: 96 194 70 47

E-mail: nunomaia@lpmcom.pt :: marianaromao@lpmcom.pt

Ed. Lisboa Oriente, Av. Infante D. Henrique, 333 H - Escritório 49, 1800-282 Lisboa

www.lpmcom.pt